




Réhabilitation d'un axe de promenade en voie douce



Localisation Gavrelle



Carte des axes doux entre Arras et Gavrelle



Carte des axes doux de Gavrelle




CROQUIS COUPE A' A



COUPE B' B

La sécurité au coeur du projet



Une voie douce à sécuriser

- limites du projet
- tracé du projet
- zone à risque
- haies



charmille



panneau de randonnée



béton balayé



glissière de sécurité



Amélioration du cadre de vie

